


EVALUACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN OBRA DE
INFRAESTRUCTURA “PUENTE RÍO AGUJITAS”

INFORME CS-I-003-2018

Elaborado por:
Mildred Villalobos Garro



FEBRERO 2018

Tabla de Contenido

I.	INTRODUCCIÓN	2
II.	OBJETIVO	2
III.	ALCANCE DEL INFORME.....	3
IV.	DESCRIPCIÓN	3
V.	RESULTADOS OBTENIDOS	5
IV.	CONCLUSIONES	7
V.	RECOMENDACIONES	8
IV.	FOTOGRAFIAS.....	9
	Puente Río Agujitas	9

I. INTRODUCCIÓN

El presente es un informe de evaluación que recolecta las opiniones y observaciones emitidas por los vecinos que residen alrededor del puente sobre el río Agujitas, ubicado en los Planes de Drake, en la Península de Osa, Puntarenas, producto de la inspección realizada por la Contraloría de Servicios.

El puente sobre el río Agujitas es una estructura realizada con fondos del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y de la Municipalidad de Osa, contando con el apoyo del Programa Tejiendo Desarrollo de la Oficina de la Primera Dama, Mercedes Peñas.

La visita al lugar se llevó a cabo el día martes 06 de febrero de 2018, en cumplimiento con las competencias asignadas a esta Contraloría de Servicios, en cuanto a la evaluación de obras de infraestructura en las que participe el Instituto de Desarrollo Rural.

El Instituto de Desarrollo Rural, invirtió ¢273 millones, mientras que el Gobierno Local aportó ¢46 millones de colones, para un costo total de ¢319 millones, estas obras benefician a unas 1500 personas de comunidades cercanas.

Es importante destacar, que la mayoría de habitantes de la zona son pequeños y medianos empresarios turísticos, por lo que dicha obra favorece al aumento considerable del turismo, lo que trae consigo mayor beneficio económico para las familias residentes de esta zona.

II. OBJETIVO

Conocer el grado de satisfacción, posibles observaciones de mejora o mantenimiento que realicen los vecinos de la zona, sobre dichas obras de infraestructura, estos datos tendrán como fin ayudar a la tarea de identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos inherentes a este tipo de obras.

III.ALCANCE DEL INFORME

Este informe se limita a presentar opiniones de los usuarios que hacen uso de esta obra de infraestructura y recomendaciones generales de mejoras, mantenimiento y otros detalles adicionales, con base a la información brindada por los vecinos de la zona.

Lo que se busca con estas inspecciones es recolectar información que permita verificar la funcionalidad del puente en beneficio de la comunidad.

IV.DESCRIPCIÓN

El puente inspeccionado se ubica en sector de Los Planes, del distrito Bahía Drake, Osa, Puntarenas.



Figura A. Vista desde abajo



Imagen B. Vista a lo largo



Imagen C. Vista Lateral

V. RESULTADOS OBTENIDOS

En este informe se presentan las observaciones realizadas durante la inspección del puente Río Agujitas, ubicado en el asentamiento Los Planes, Bahía Drake de la Península de Osa, cantón Puntarenas, así mismo, suministra algunas recomendaciones generales con base en lo observado y la información suministrada por los vecinos de la zona.

Es importante destacar, que los vecinos consultados de la zona de los Planes manifestaron estar muy satisfechos y agradecidos por la construcción del puente, sobre todo porque durante la época de tormentas el río permanecía prácticamente lleno las 24 horas, lo que impedía el paso de salida o entrada al lugar, esto afectaba considerablemente el comercio y el turismo, actividades que son vitales para la subsistencia de las comunidades aledañas.

Dentro de la información suministrada, destacan las siguientes observaciones;

1. Desgaste leve donde se une el puente con la calle.



2. Algunos camiones repartidores no pueden pasar, debido a que topan con la estructura del puente, los comerciantes de la zona deben bajar hasta el río para recoger la mercadería.



IV.CONCLUSIONES

1. Esta evaluación realizada por la Contraloría de Servicios del Inder, no solo responde a una de sus funciones de conformidad a la Sección III, Artículo 15, sino es una estrategia que permite conocer la opinión de los usuarios, respecto a las obras de infraestructura realizadas con fondos del Instituto de Desarrollo Rural.
2. Las personas consultadas son comerciantes de la zona, ellos se muestran muy contentos y agradecidos con la construcción del puente, ya que ha aliviado en gran medida el libre tránsito del comercio lo cual ha facilitado la vida a los habitantes de la zona que se dedican en su gran mayoría al turismo.
3. Varios vecinos indican sentir un desgaste entre el puente y la calle, esto quizás se deba a la condición natural del terreno y aspectos climáticos, lo cual podría estar provocando que el terreno se vaya desgastando.
4. Los comerciantes consultados, indican que algunos camiones repartidores no pueden pasar por el puente debido a que topan con la estructura, se desconoce si el diseño de la estructura obedece al mínimo de peso que debe soportar la obra o si en el diseño no se previó el paso de vehículos altos.
5. En la visita ocular se pudo determinar la falta de señalización en el puente, en donde se indique la altura máxima permitida para el ingreso de vehículos y camiones, aunque existe una pequeña imagen que indica “10 TON”, este carece de mayor información. Ver siguiente imagen.



V. RECOMENDACIONES

Se hace la aclaración de que las siguientes recomendaciones deberán ser comunicadas a la municipalidad de la zona, la cual tiene la responsabilidad de velar por el mantenimiento de la obra.

1. Según lo indicado por los vecinos de la zona, el puente requiere de acciones de mantenimiento general, tomando en cuenta la necesidad de realizar reparaciones inmediatas para evitar que algún posible daño se extienda.
2. De acuerdo con las observaciones que efectuaron los comerciantes de la zona en cuanto al paso de camiones altos, corresponde verificar la estructura actual del puente.
3. Sería conveniente colocar la respectiva señalización vehicular del puente, en donde se restrinja el paso de vehículos que sobre pasen la altura máxima, y otras indicaciones generales, esto con el fin de evitar algún futuro accidente que dañe la obra o ponga en peligro la vida de alguna persona, ejemplos:



IV.FOTOGRAFIAS

Puente Río Agujitas

IMAGEN No.1



IMAGEN No.2

